

QUIXX

S Y S T E M

Repair it. **Youself!**

Stone Chip **REPAIR KIT**

Do it Yourself Repair-Kit



MADE
IN GERMANY

- DE** STEINSCHLAG REPARATUR-SET
- EN** STONE CHIP REPAIR KIT
- FR** KIT DE RÉPARATION D'ÉBOULIS
- IT** KIT DI RIPARAZIONE TRUCIOLI
- ES** KIT DE REPARACIÓN DE VIRUTAS DE PIEDRA
- PT** KIT DE REPARAÇÃO DE PINTURAS PARA UMA LASCA DE PEDRA
- NL** STEENSLAGREPAREATIESSET
- SE** LACKREPARATIONSSATSSEN
- NO** REPARASJONSETT FOR LAKK
- DK** LAKREPARATIONSSÄT
- FI** MAALIN KORJAUSJARJA
- LT** DAŽU TAISYMO RINKINYS
- CZ** SADA PRO OPRAVY LAKU
- SK** SÚPRAVA NA OPRAVU LAKU
- RO** KIT PENTRU REPARAREA CIOBITURILOR STRATULUI DE VOPSEA
- HU** FESTÉKJAVÍTÓ KÉSZLET
- PL** ZESTAW NAPRAWCZY DO LAKIERU
- HR** KOMPLET ZA POPRAVAK LAKA
- SR** KOMPLET ZA POPRAVKU LAKA
- SL** KOMPLET ZA POPRAVILO BARVE
- RU** НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ЛАКА

Manual

STEINSCHLAG REPARATUR-SET

ANLEITUNG:

Zur Reparatur von Steinschlägen, tiefen Kratzern und Beschädigungen im Fahrzeuglack.

Bitte beachten Sie, dass QUIXX hochwertige Reparaturlösungen anbietet, es sich jedoch nach der Anwendung nicht um ein Neuteil handelt. Das Ergebnis der Reparatur wird stark durch Qualität der Umsetzung, sowie die Einhaltung der einzelnen Arbeitsschritte beeinflusst.

1) Zu reparierendes Fahrzeugteil waschen, trocknen und entfetten. Falls sich in der Vertiefung der Steinschläge oder Kratzer Wachs- u. Polierrückstände befinden, müssen diese vor der Ausbesserung mit Silikonentferner o.Ä. entfernt werden. QUIXX Handschuhe anziehen!

2) Die Steinschläge oder Kratzer auf Rost und / oder überstehende Lackreste prüfen. Ggf. diese mit dem beiliegenden Schleifpapier NASS vorsichtig glattschleifen bzw. entrostet (Bild 1).

3) Sollte das Schleifen nötig gewesen sein, sollte nun vor Beginn der Lackarbeiten die geschliffene Fläche mit der mitgelieferten QUIXX Polierpaste Step 2 Finish und den beiliegenden QUIXX Poliertüchern wieder auf Hochglanz poliert werden (Bild 2).

4) Bitte nach dem Polieren die Politur vollständig aus allen Beschädigungen entfernen und nochmals großflächig entfetten.

5) Nun geben Sie mit Hilfe des QUIXX Lackpinsels, jeweils 1 bis 2 Tropfen Lack in die beschädigten Stellen, dadurch kann sich der Lack optimal in der Beschädigung verteilen (Bild 3).

6) Lassen Sie den Lack nun 5 - 10 Minuten antrocknen. (circa 25°C Umgebungstemperatur)

7) Anschließend ziehen Sie die beiliegende QUIXX Gummirakel im flachen Winkel und leicht auf der Oberfläche angedrückt über die beschädigten Stellen, sodass die Rakel den überschüssigen Lack abträgt und es eine glatte Oberfläche ergibt (Bild 4).

8) Mindestens 30 Minuten warten.

9) Öffnen Sie nun ein mitgeliefertes Sachet undwickeln den QUIXX Netz-lappen straff um die Rakel.

10) Mit der umwickelten Rakel wieder im flachen Winkel und mäßigem Druck über die beschädigten Stellen fahren. Der lösemittelhaltige Netzlappen entfernt so den überschüssigen Lackfilm (Bild 5).

11) Anschließend die Stelle vorsichtig feucht nachwischen.

12) Bei Bedarf kann die Stelle nach einer Mindestrohzeit von 24 Stunden mit der beiliegenden Politur nochmals großflächig nachpoliert werden. (kein Muss).

Durch Verdunstung der Lösemittel im Lack bleibt nach der Ausbesse rung eine kleine Vertiefung sichtbar. Durch mehrmalige Anwendung werden diese minimiert jedoch nicht unsichtbar.

Tipp: Das Produkt nicht bei direkter Sonneinstrahlung anwenden. Das Fahrzeugteil darf nicht heiß sein.

Sollte die Farbe sich beim Abreiben mit dem lösemittelhaltigen Netz-lappen aus der Vertiefung entfernen, kann das folgende Ursachen haben:

- Die Vertiefung der Steinschläge ist zu gering. In diesem Fall bitte nur mit dem Lackstift ausbessern.

- In der Vertiefung der Steinschläge befinden sich Wachs, Schmutz oder Polerrückstände.

- Der Lack war nicht lange genug angetrocknet.

Abhilfe: Gründliches reinigen mit Silikonentferner und den Vorgang wiederholen.

Achtung: Die Ausbesserung darf nur an Original lackierten, bzw. benzinfesten Lackoberflächen mit ausgehärteten 2K-Lacken durchgeführt werden.



ACHTUNG

QUIXX PAINT:

Enthält: N-BUTYLACETAT;
2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT;
ACETON

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

QUIXX LÖSEMITTELTUCH:

Enthält: BUTYL ACETATE

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.

2004/42/II(B(e)).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

STONE CHIP REPAIR KIT

INSTRUCTIONS:

Repairs stone chips, deep scratches and damage to vehicle paintwork.

Please note that QUIXX offers high-grade repair solutions, but parts are not new after treatment. The result of a repair depends greatly on the quality of workmanship and if the individual work steps have been observed.

1) Wash, dry and degrease vehicle part being repaired. Any wax and polish residues in scratches or stone chip dents must be removed with silicone remover or similar before touch-up. Put on QUIXX gloves!

2) Check scratches or stone chips for rust and paint residue. If necessary, carefully sand or derust while WET using the enclosed sandpaper (Fig. 1).

3) If sanding was needed, now re-polish sanded surface to a high gloss with the supplied QUIXX Step 2 Finish polishing paste and enclosed QUIXX polishing cloths before you start painting (Fig. 2).

4) After polishing, fully remove polish from all damaged spots and degrease across surface again.

5) Now apply 1 to 2 drops of paint to damaged areas with the QUIXX paint brush, so that paint can be optimally distributed into damaged areas (Fig. 3).

6) Leave paint to dry for 5-10 minutes. (ambient temperature around 25 °C)

7) Then glide the enclosed QUIXX rubber squeegee over damaged areas while holding it at a slight angle and pressing it lightly onto the surface, so that squeegee removes excess paint and surface is smooth (Fig. 4).

8) Wait at least 30 minutes.

9) Open one of the supplied sachets and wrap QUIXX mesh cloth tightly around squeegee.

10) Glide wrapped squeegee over damaged areas again while holding it at a slight angle and applying moderate pressure. The solvent-based mesh cloth removes excess paint film (Fig. 5).

11) Carefully wipe area with a damp cloth.

12) After minimum drying time of 24 hours, area can be re-polished across its surface using supplied polish if necessary (not a must).

A small dent will be visible after touch-up as solvents in the paint evaporate. Repeated application minimises this effect but does not make it invisible.

Tip: Do not apply in direct sunlight. The vehicle part must not be hot. If rubbing with solvent-based mesh cloth removes paint from the dent, this may be due to the following reasons:

- Stone chip dent is too shallow. Only use touch-up pen for repairs in such cases.

- There is wax, dirt or polish residue in the stone chip dent.

- The paint was not left to dry long enough.

Remedy: Clean thoroughly with silicone remover and repeat process.

Warning: Only touch up original painted or petrol-resistant paint surfaces with hardened 2-component paints. Solvent in the mesh cloth can attack 1-component paint surfaces. Do not leave mesh cloth on painted or coated surfaces.



WARNING

QUIXX PAINT:

Contains: N-BUTYL ACETATE;
2-METHOXY-1-METHYLETHYL
ACETATE; ACETONE

Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing vapours. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER, doctor or nurse if you feel unwell. Store locked up. Dispose of contents, container to a hazardous or special waste collection point. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

2004/42/EC(e).
VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)
UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Contains: BUTYL ACETATE

Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Call a POISON CENTER, doctor or nurse if you feel unwell.

UFI: J300-POFT-P00Q-6JYA

KIT DE RÉPARATION D'ÉBOULIS

INSTRUCTIONS:

Pour la réparation d'impacts, de rayures profondes et de détériorations sur la peinture des véhicules.

Veuillez noter que QUIXX propose des solutions de réparation de grande qualité, mais que la pièce ne pourra cependant pas être considérée comme une pièce neuve après l'utilisation. Le résultat de la réparation dépend fortement de la qualité de la mise en œuvre ainsi que du respect des différentes étapes.

1) Laver, sécher puis dégraissier la zone du véhicule à réparer. Si l'empreinte de l'impact ou de la rayure contient des résidus de cire ou de produit lustrant, ceux-ci doivent être éliminés à l'aide d'un détachant silicone ou d'un produit similaire avant la retouche. Enfiler les gants QUIXX !

2) S'assurer que les impacts ou rayures ne comportent pas de rouille et / ou de résidus de peinture. Si nécessaire, éliminer ces résidus à l'aide du papier émeri fourni PAR VOIE HUMIDE en les polissant ou décapant avec précaution (photo 1).

3) Dans la mesure où la surface a été polie, il est recommandé, avant le début des travaux de peinture, de redonner son brillant à la surface polie à l'aide de la pâtre de polissage QUIXX Step 2 Finish fournie et des chiffons de polissage QUIXX fournis (photo 2).

4) Après le polissage, prière d'éliminer complètement le produit lustrant de toutes les détériorations puis encore une fois dégraissier sur une grande surface.

5) À l'aide du pinceau pour peinture QUIXX, appliquez maintenant respectivement 1 à 2 gouttes de peinture dans les zones endommagées, la peinture peut alors se répartir de manière optimale dans la détérioration (photo 3).

6) Laissez maintenant sécher la peinture pendant 5 à 10 minutes. (Température ambiante env. 25 °C)

7) Passez ensuite le racloir en caoutchouc QUIXX fourni avec une faible inclinaison en appuyant légèrement sur les surfaces endommagées de manière à enlever l'excédent de peinture avec le racloir et obtenir une surface lisse (photo 4).

8) Attendez au moins 30 minutes.

9) Ouvrez maintenant l'un des sachets fournis et enroulez fermement le chiffon en maille QUIXX autour du racloir.

10) Passer encore une fois le racloir ainsi enveloppé avec une faible inclinaison et sans trop appuyer sur les surfaces endommagées. De cette manière, le chiffon en maille imbibé de solvant élimine l'excédent de pellicule de peinture (photo 5).

11) Essuyer ensuite avec précaution la zone avec un chiffon humide.

12) Si nécessaire, il est possible de repolir la zone sur une grande surface avec le produit lustrant fourni après un temps de séchage minimal de 24 heures. (Etape facultative).

En raison de l'évaporation des solvants contenus dans la peinture, une faible empreinte reste visible après la retouche. Cette empreinte peut être réduite en répétant l'application, mais elle ne disparaîtra toutefois pas complètement.

Conseil : Ne pas appliquer le produit en cas d'exposition directe au soleil. La zone correspondante du véhicule ne doit pas être chaude. En cas d'élimination de la peinture de l'empreinte pendant le frottement avec le chiffon en maille imbibé de solvant, cela peut être lié aux causes suivantes :

- L'empreinte de l'impact n'est pas assez profonde. En tel cas, procéder à la retouche uniquement à l'aide du stylo-retouche.

- L'empreinte de l'impact contient de la cire, des impuretés ou des résidus de polissage.

- La peinture n'a pas séché suffisamment longtemps .

Solution : Nettoyer minutieusement à l'aide d'un détachant silicone puis répéter l'opération.

Attention : La retouche peut uniquement être effectuée sur des surfaces revêtues de peinture d'origine ou de peinture résistante à l'essence avec des peintures à 2 composants durcies.

Avec les peintures à 1 composant, le solvant contenu dans le chiffon en maille peut attaquer la surface. Ne pas laisser le chiffon en maille pendant une durée prolongée sur des surfaces vernies ou revêtues.



ATTENTION

QUIXX PAINT :

Contenu : ACÉTATE DE N-BUTYLE; ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE; ACETONE

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Éliminer le contenu, le récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau.

UFI: J300-J0FT-P0Q0-GJYA

2004/42/CE(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

KIT DI RIPARAZIONE TRUCIOLI

ISTRUZIONI:

Per la riparazione di colpi di pietrisco, graffi profondi e danni alla vernice del veicolo.

- 1) Lavare, asciugare e sgrassare le parti del veicolo da riparare. Se negli incavi dei colpi di pietrisco o dei graffi sono presenti residui di cera e lucidatura, prima di procedere al ritocco, rimuoverli con un apposito estrattore di silicone o similare. Indossare i guanti QUIXX!
- 2) Controllare se sono presenti tracce di ruggine e/o residui di vernice nei danni da pietrisco o nei graffi. Se necessario, levigare delicatamente e/o rimuovere la ruggine con la carta vetrata NASS in dotazione (figura 1).
- 3) Se si è resa necessaria la levigatura, prima di iniziare l'operazione di verniciatura, lucidare nuovamente a specchio la superficie levigata con la pasta lucidante QUIXX Step 2 Finish e i panni per lucidatura QUIXX in dotazione (figura 2).
- 4) Dopo la lucidatura, rimuovere completamente il lucido da tutti i danni da trattare e sgrassare di nuovo ampiamente.
- 5) Ora, con l'aiuto della penna per ritocchi QUIXX, applicare 1-2 gocce di vernice sui punti danneggiati, affinché la vernice possa distribuirsi in modo ottimale nell'area danneggiata (figura 3).
- 6) Lasciare asciugare la vernice per 5 - 10 minuti. (temperatura ambiente di 25°C ca.)
- 7) Passare quindi la spatola di gomma QUIXX in dotazione sulle zone danneggiate, con angolo piatto, e premere leggermente sulla superficie, in modo da rimuovere la vernice in eccesso e ottenere una superficie liscia (figura 4).
- 8) Attendere almeno 30 minuti.
- 9) Aprire ora uno dei sacchetti forniti in dotazione e avvolgere bene il panno a rete QUIXX attorno alla spatola.
- 10) Sempre con un angolo piatto, passare la spatola avvolta con il panno sulle aree danneggiate, applicando una pressione moderata. Il panno a rete imbevuto di solvente rimuove così la pellicola di vernice in eccesso (figura 5).
- 11) Successivamente, pulire delicatamente il punto con un panno umido.
- 12) Se necessario, dopo un tempo di asciugatura minimo di 24 ore, la zona può essere nuovamente lucidata a fondo con il lucido in dotazione (operazione non obbligatoria).

L'evaporazione del solvente nella vernice lascia un piccolo incavo visibile dopo il ritocco. Ripetendo l'applicazione le sue dimensioni si riducono al minimo, senza tuttavia scomparire.

Consigli: Non applicare il prodotto alla luce diretta del sole. La parte del veicolo non deve essere calda.

Se durante lo sfregamento con il panno a rete a base di solvente la vernice viene rimossa dall'incavo, ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:

- la profondità dei colpi di pietrisco è troppo bassa; in questo caso, ritoccare solo con l'apposita penna
- nell'incavo creato dai colpi di pietrisco sono presenti cera, sporcizia o residui di lucidatura
- la vernice non è stata lasciata asciugare abbastanza a lungo.

Rimedio: Pulire accuratamente con un estrattore di silicone e ripetere la procedura.

Attenzione: Il ritocco deve essere eseguito solo su superfici con vernice originale o superfici vernicate resistenti alla benzina con vernici bicomponenti indurite. Nel caso di vernici monocomponente, il solvente nel panno a rete può attaccare la superficie. Non lasciare il panno a rete su superfici vernicate o rivestite.



ATTENZIONE

QUIXX PAINT:

Contiene: ACETATO DI N-BUTILE; ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIEТИLE; ACETONE

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto, recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolature della pelle.

2004/42/CE(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Contiene: BUTYL ACETATE

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI, un medico.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

KIT DE REPARACIÓN DE VIRUTAS DE PIEDRA

INSTRUCCIONES DE USO:

Para reparar golpes de piedras, arañazos profundos y deterioros de la pintura del automóvil.

Tenga en cuenta que QUIXX ofrece productos y soluciones de alta calidad para reparación. No obstante, después de la aplicación no se obtiene un componente nuevo. El resultado de la reparación depende en gran medida de la precisión en la ejecución y de la observación de las instrucciones para los distintos pasos.

1) Zlar, secar y desengrasar la zona afectada del vehículo. Si existen restos de cera o de pulimento en el interior de los arañazos o los defectos causados por golpes de piedras, eliminarlos antes de la reparación utilizando decapante para silicona. ¡Es obligatorio usar para ello los guantes de QUIXX!

2) Controlar si existe óxido o restos de pintura en los arañazos o golpes de piedras. Si es necesario, esmerilar con cuidado EN HÚMEDO utilizando el papel de lija adjunto o desoxidar (Figura 1).

3) Si ha sido necesario esmerilar la superficie, pulir la superficie tratada con la pasta para pulir QUIXX Step 2 Finish incluida en el kit y con los paños para pulir QUIXX adjuntos hasta que recupere el brillo original (Figura 2).

4) Después del pulido, eliminar completamente el pulimento de las zonas deterioradas y desengrasar de nuevo una superficie amplia en torno a ellas.

5) Aplicar ahora 1 ó 2 gotas de pintura en la zona deteriorada con ayuda del pincel QUIXX. De ese modo es posible distribuir de forma ideal la pintura en la superficie afectada (Figura 3).

6) Dejar secar la pintura unos 5 a 10 minutos. (a una temperatura ambiente aproximada de 25 °C)

7) Seguidamente, pasar la rasqueta de goma QUIXX que se adjunta en un ángulo agudo sobre la superficie afectada, ejerciendo una ligera presión, con el fin de que la rasqueta elimine los residuos de pintura y se obtenga una superficie lisa (Figura 4).

8) Esperar al menos 30 minutos.

9) Abrir la bolsa suministrada y envolver la rasqueta con el paño de rejilla QUIXX, tensándolo en torno a la rasqueta.

10) Pasar de nuevo la rasqueta envuelta sobre las zonas afectadas, sujetándola en un ángulo agudo y aplicando una presión moderada. El paño de rejilla impregnado de disolvente suprime la película excedente de pintura (Figura 5).

11) Seguidamente, limpiar la superficie con cuidado con un paño húmedo.

12) Si es necesario, es posible pulir de nuevo una amplia superficie en torno a los defectos reparados utilizando el pulimento adjunto, después de un periodo de secado de como mínimo 24 horas. (Este paso no es siempre necesario).

Después del repaso puede apreciarse un pequeño rebaje debido a la evaporación del disolvente de la pintura. No obstante, si se aplica varias veces, esta diferencia se reduce hasta ser invisible.

Consejo: No aplicar el producto bajo la radiación solar directa. El vehículo no debe estar caliente. Si se desprende la pintura de la zona rebajada al frotarla con la rasqueta y el paño de rejilla con disolvente,

esto puede tener la siguiente causa:

- El rebaje de la zona afectada por los golpes de piedras es insuficiente. En ese caso, utilizar solamente el lápiz para repasado de pintura.
- En el rebaje de la zona afectada por los golpes de piedras existen residuos de cera, suciedad o pulimento.
- No se ha esperado suficiente tiempo para que se seque la pintura.

Solución: Limpiar a fondo con un decapador de silicona y repetir el procedimiento.

Atención: Realizar la reparación solamente en superficies con la pintura original, o con pintura de 2 componentes curada, resistente a la gasolina. El disolvente que contiene el paño de rejilla puede atacar la superficie con pintura de 1 componente. No depositar el paño de rejilla sobre superficies pintadas o revestidas.



ATENCIÓN

QUIXX PAINT:

Contiene: ACETATO DE N-BUTILO; ACETATO DE 2-METOXI-1-METILETILICO; ACETONA

Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar los vapores. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, médico si la persona se encuentra m al. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido, el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en piel.

2004/42/CE(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Contiene: BUTYL ACETATE

Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar los vapores. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, médico si la persona se encuentra mal.

UFI: J300-POFT-P000-6JYA

KIT DE REPARAÇÃO DE PINTURAS PARA UMA LASCA DE PEDRA

INSTRUÇÕES:

Para a reparação de lascas de pedras, arranhões profundos e danos na pintura de veículos.

Por favor, tenha em atenção que o QUIXX oferece soluções de reparação de alta qualidade, no entanto, não se trata de uma peça nova após a aplicação. O resultado da reparação é fortemente influenciado pela qualidade da execução e pelo cumprimento das etapas individuais do trabalho.

1) Lavar, secar e desengordurar a peça do veículo a reparar. Se existirem resíduos de cera e de polimento nos recessos das lascas de pedras ou arranhões, estes devem ser removidos com removedor de silicone ou um produto similar antes da reparação. Calce as luvas QUIXX!

2) Verifique as lascas de pedras ou os arranhões quanto a ferrugem e/ou resíduos da pintura salientes. Se necessário, alise cuidadosamente ou remova a ferrugem com a folha de lixa HÚMIDA (Fig. 1).

3) Se for necessário lixar, a superfície lixada deve agora ser novamente polida até ficar com alto brilho utilizando a pasta de polimento QUIXX Step 2 Finish fornecida e os panos de polimento QUIXX incluídos (Fig. 2) antes de começar os trabalhos na pintura.

4) Após o polimento, por favor remova completamente o polimento de todos os danos e desengordure novamente de forma extensiva.

5) Aplique agora 1 a 2 gotas de tinta nas áreas danificadas com a ajuda do pincel de tinta QUIXX, para que a tinta possa ser distribuída de forma ideal nos danos (Fig. 3).

6) Agora, deixe a tinta secar durante 5 - 10 minutos. (temperatura ambiente de aproximadamente 25 °C)

7) De seguida, puxe a espátula de borracha QUIXX fornecida sobre as áreas danificadas num ângulo plano e ligeiramente pressionado sobre a superfície, para que a espátula remova o excesso de tinta e a superfície fique lisa (Fig. 4).

8) Aguarde pelo menos 30 minutos.

9) Abra agora uma saqueta fornecida e envolva bem o pano de malha QUIXX à volta da espátula.

10) Utilize novamente a espátula enrolada num ângulo plano e aplique uma pressão moderada sobre as áreas danificadas. A malha com solvente remove, assim, a película de tinta em excesso (Fig. 5).

11) De seguida, limpe cuidadosamente a área com um pano húmido.

12) Se necessário, a área pode ser novamente polida extensivamente com o polimento fornecido após um tempo mínimo de secagem de 24 horas. (não é obrigatório).

Devido à evaporação dos solventes na tinta, um pequeno recesso permanece visível após o retoque. No entanto, a aplicação repetida irá minimizar esta situação, mas não a tornará invisível.

Dica: Não utilize o produto sob a luz solar direta. A peça do veículo não deve estar quente.

Se a tinta sair do recesso ao esfregar com o pano de malha com solvente, isto pode dever-se às seguintes causas:

- O recesso das lascas de pedras é demasiado pequeno. Neste caso, por favor, retoque apenas com a caneta de tinta.

- Existe cera, sujidade ou resíduos de polimento no recesso das lascas de pedras.

- A tinta não secou o tempo suficiente.

Solução: Limpar cuidadosamente com removedor de silicone e repetir o procedimento.

Atenção: A reparação só pode ser efetuada em superfícies pintadas originais ou resistentes a gasolina com tintas 2K endurecidas.



ATENÇÃO

QUIXX PAINT:

Contém: ACETATO DE N-BUTILO; ACETATO DE 2-METOXI-1-METILETO; ACETONA

Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sonoléncia e entorpecimento. O contacto repetido pode causar pele gretada ou com fissuras. Se for necessário aconselhamento médico, tenha o recipiente ou o rótulo à mão. Não deve estar ao alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar respirar as vapores. EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENE médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo, recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

2004/42/CE(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Contém: BUTYL ACETATE

Líquido e vapor inflamáveis. Pode causar sonoléncia e entorpecimento. O contacto repetido pode causar pele gretada ou com fissuras. Se for necessário aconselhamento médico, tenha o recipiente ou o rótulo à mão. Não deve estar ao alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar a inalação do vapor. Usar sólamente ao ar livre ou em espaços bem ventilados. Em caso de desconforto, ligue para o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) ou para um médico.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJY

STEENSLAGREPARATIESET

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor de reparatie van steenslag, diepe krasse en beschadigingen in autolak.

Houd er rekening mee dat QUIXX hoogwaardige reparatieoplossingen aanbiedt, maar dat het resultaat na toepassing niet als nieuw is. Het resultaat van de reparatie is in hoge mate afhankelijk van de manier van uitvoeren en het naleven van de afzonderlijke instructies.

1) Het te repareren gedeelte van het voertuig wassen, drogen en ontvetten. Als er in de steenslag of kras wax- en polijstresten zitten, moeten deze voor de behandeling met siliconen ontvetter o.i.d. verwijderd worden. Trek QUIXX handschoenen aan!

2) Controleer de steenslag of krasen op roest en/of achtergebleven lakresten. Schuur of ontroest deze plekken indien nodig voorzichtig NAT met het inbegrepen schuurpapier (afbeelding 1).

3) Als schuren van tevoren nodig was, moet voor het begin van de lakwerkzaamheden het geschuurde oppervlak met het inbegrepen QUIXX polijstmiddel Step 2 Finish en de QUIXX polijstdoeken hoogglans gepolijst worden (afbeelding 2).

4) Verwijder na het polijsten het polijstmiddel volledig uit de beschadigingen en ontvet het oppervlak nogmaals grondig en ruimschoots.

5) Druppel nu met behulp van het QUIXX lakpenseel 1 tot 2 druppels lak op de beschadigde plekken zodat de lak optimaal in de beschadiging kan lopen (afbeelding 3).

6) Laat de lak 5 tot 10 minuten aandrogen. (Bij ca. 25°C omgevingstemperatuur.)

7) Trek vervolgens de inbegrepen QUIXX rubber trekker vlak ten opzichte van de beschadiging en met lichte druk over de beschadigde plekken zodat de trekker de overtollige lak wegveegt en er een glad oppervlak ontstaat. (afbeelding 4).

8) Wacht mintens 30 minuten.

9) Open nu het inbegrepen zakje en wikkel het QUIXX netlapje strak om de trekker.

10) Trek de omwikkeld trekker nogmaals in een rechte hoek en met matige druk over de beschadigde plekken. Het netlapje bevat oplosmiddel en verwijdert zodoende de overtollige laklaag (afbeelding 5).

11) Neem de plek vervolgens vochtig af.

12) Indien nodig kan de plek na een minimum droogtijd van 24 uur met het inbegrepen polijstmiddel nogmaals ruimschoots nagepolijst worden (hoeft niet).

Doodt het oplosmiddel in de lak vervliegt is na de behandeling een kleine oneffenheid te zien. Door de toepassing een paar maal te herhalen wordt deze oneffenheid minder,

maar hij blijft zichtbaar.

Tip: Gebruik het product niet bij direct zonlicht. Het betreffende gedeelte van het voertuig mag niet heet zijn. Als de lak bij het afvegen met de netlap met oplosmiddel uit de beschadiging wordt getrokken, kan dat door het volgende veroorzaakt worden:

- De beschadiging door steenslag is niet diep genoeg. In dat geval hoeft de beschadiging alleen met de lakstift behandeld te worden.
- In de beschadiging door steenslag bevinden zich wax, vuil of polijstresten.
- De lak is niet lang genoeg gedroogd.

Oplossing: Grondig reinigen met siliconen ontvetter en de behandeling herhalen.

Let op: De behandeling is alleen mogelijk op originele lak, resp. benzinebestendige lakoppervlakken met uitgeharde tweecomponentenlak. Bij eencomponentenlak kan het oplosmiddel in de netlap het oppervlak beschadigen. Het netlapje niet op gelakte of gecoate oppervlakken laten liggen.



WAARSCHUWING

QUIXX PAINT:

Bevat: N-BUTYLACETAAT; 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; ACETON

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud. Verpakking, afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevarenlijk of bijzonder afval. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2004/42/IIb(e).
VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Bevat: BUTYL ACETATE

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

LACKREPARATIONSSATSEN

INSTRUKTION:

För reparation av stenskott, djupa repor och skador på fordonsslack.

Var vänlig beakta att även om QUIXX erbjuder högklassiga reparationslösningar, handlar det efter användningen ändå inte om någon ny detalj. Resultatet av reparationen påverkas kraftigt av implementeringens kvalitet och hur de enskilda arbetsstegen genomförs.

1) Tvätta, torka och avfetta den fordonsdel som ska repareras. Om det i fördjupningen hos stenskottet eller repan finns rester av vax eller polermedel, måste dessa avlägsnas med silikonavlägsnare e.d. före bätttringen. Ta på QUIXX-handskar!

2) Kontrollera stenskotten eller reporna med avseende på rost och/eller kvarvarande lackrester. Slipa vid behov dessa försiktigt VÄTT så att de blir släta, resp. avlägsna rost (bild 1).

3) Om slipning är nödvändig, ska de slipade ytorna på nytt poleras till högglans med den medföljande QUIXX Polierpaste Step 2 Finish och de medföljande QUIXX-polerdukarna innan lackarbeten påbörjas (bild 2).

4) Avlägsna allt polermedel ur skadorna efter poleringen och avfetta ännu en gång över en större yta.

5) Sätt sedan 1–2 droppar lack med hjälp av QUIXX-lackpenseln på de skadade ställena, så att lacken kan fördela sig optimalt i skadan (bild 3).

6) Låt sedan lacken förtorka i 5–10 minuter (omgivningstemperatur cirka 25 °C).

7) Dra därefter den bifogade QUIXX-gummirakan över de skadade ställena i flack vinkel och med lätt tryck mot ytan, så att rakan för bort överflödig lack och ger en slät yta (bild 4).

8) Vänta i minst 30 minuter.

9) Öppna sedan en medföljande påsen och linda QUIXX-meshduken stramt runt rakan.

10) För den omlindade rakan på nytt över de skadade ställena med rakan i flack vinkel och med mättigt tryck. Den lösningsmedelshaltiga meshduken avlägsnar överflödig lackfilm (bild 5).

11) Eftertorka därefter stället försiktigt i fuktigt tillstånd.

12) Vid behov kan stället efterpoleras ännu en gång över en större yta med det bifogade polermedlet efter en minsta torktid av 24 timmar (inget mäste).

Genom att lösningsmedlet i lacken avdunstar blir en liten fördjupning synlig efter bätttringen. Denna minimeras genom upprepad användning, men blir dock inte helt osynlig.

Tips: Använd inte produkten i direkt solljus. Fordonsdelen får inte vara varm.

Om färgen i fördjupningen släpper vid avtorkning med den lösningsmedelshaltiga meshduken, kan orsakerna vara följande:

- Fördjupningen efter stenskottet är för liten. Bätttra med enbart lackstift i sådant fall.

- Det finns vax, smuts eller rester av polermedel i fördjupningen efter stenskottet.

- Lacket fick inte förtorka tillräckligt länge.

Avhjälpande: Grundlig rengöring med silikonavlägsnare och upprepning av förfarandet.

Observera: Bätttring får utföras enbart på originallackerade resp.bensinfasta lacktyper med uthårdade 2K-lacker. Vid 1K-lacker kan lösningsmedlet i meshduken angripa ytan. Låt inte meshduken ligga på lackerade eller belagda ytor.



VARNING

QUIXX PAINT:

Innehåller: N-BUTYLACETAT;
2-METOXI-1-METYLETYLACETAT;
ACETON

Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtörknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, hetta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ängor.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Förvaras inläst. Innehållet. Behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2004/42/EEB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Innehåller: BUTYL ACETATE

Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtörknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, hetta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ängor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare.

REPARASJONSSETT FOR LAKK

ANVISNING:

For reparasjon av steinsprut, dype riper og skader i lakken på kjøretøy.

Vær klar over at selv om QUIXX tilbyr reparasjonsløsninger av høy kvalitet, dreier det seg ikke om nye deler. Resultatet av reparasjonen vil være sterkt avhengig av kvaliteten på implementeringen og hvorvidt de enkelte arbeidstrinnene er korrekt utført.

1) Først må kjøretøyet som skal repareres, vaskes, tørkes og avfettes. Hvis det er voks eller rester av poleringsmiddel i fordypningen (bulken) etter steinspruten, må dette fjernes med silikonfjerner eller lignende for reparasjonen. Bruk QUIXX-hansker.

2) Sjekk steinspruten eller ripen for rust og / eller gjenværende lakkrester. Fjern dette forsiktig med det vedlagte VÅTE slüpepapiret (fig. 1).

3) Hvis det er nødvendig å slipe, bør den pussede overflaten nå poleres til hoyglans med den medfølgende QUIXX poleringspasta. Step 2 Finish og de medfølgende QUIXX poleringsklutene for du begynner lakkeringen (fig. 2).

4) Fjern poleringsmiddelet fullstendig fra alle skadene, og avfett på nytt over et stort område.

5) Bruk nå QUIXX-penselen til å påføre 1 til 2 dråper lakk på de skadde områdene, og fordel lakk'en optimalt i det skadete området (fig. 3).

6) La nå lakken tørke i 5 - 10 minutter. (Ca. 25 ° C omgivelsestemperatur)

7) Trekk deretter den vedlagte QUIXX-gummiskrapen over de skadde områdene i flat vinkel og med et lett trykk mot overflaten, slik at nalen fjerner overflødig maling og gir en jevn overflate (fig. 4).

8) Vent i minst 30 minutter.

9) Åpne nå posen som følger med, og vikle QUIXX-pussegarnet tett rundt nalen.

10) Gå flere ganger over det skadde området med den omviklede nalen i flat vinkel og med moderat trykk. Det løsemiddelholdige pussegarnet fjerner dermed overflødig lakkfilm (fig. 5).

11) Tørk deretter området forsiktig med en fuktig klut.

12) Om nødvendig kan området poleres på nytt med det vedlagte poleringsmiddelet over et stort område etter en minimum tørketid på 24 timer. (Ikke alltid nødvendig).

På grunn av fordampningen av løsemidlene i lakken, vil en liten fordypning synes etter reparasjonen. Ved gjentatt behandling blir fordypningen stadig mindre, men forsvinner ikke helt.

Tips: Bruk ikke produktet i direkte sollys. Kjøretøyet må ikke være varmt. Hvis malingen forsvinner fra fordypningen (bulken) når du gnir den med det løsemiddelholdige pussegarnet, kan dette ha følgende årsaker:

- Bulken fra steinspruten er for liten. I så fall bør den heller utbedres med lakkstift.

- Det er voks, smuss eller rester av poleringsmiddel i bulken fra steinspruten.

- Lakken er ikke tørket lenge nok.

Botemiddel: Rengjør grundig med silikonfjerner og gjenta behandlingen.

Obs! Reparasjonen kan bare utføres på originallakkerte eller bensinbestandige lakkovertflater med herdet 2K-lakk. Ed 1K-lakk kan løsemiddelet i pussegarnet angripe overflaten. La ikke pussegarnet ligge på lakkerte eller belagte overflater.



ADVARSEL

QUIXX PAINT:

Inneholder: N-BUTYLACETAT; 2-METOKSY-1-METYLETYLACETAT; ACETON

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake dosighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi torr eller sprukket hud. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnisster, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Unngå innånding av damp. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sorg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSENTTER, en lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall. Gjentatt eksponering kan gi torr eller sprukket hud.

2004/42/EB(e).
VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)
UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Inneholder: BUTYL ACETATE

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake dosighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi torr eller sprukket hud. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnisster, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSENTTER, en lege ved ubehag.

UFI: J300-POFT-P000-GJYA

LAKREPARATIONSSÆT

BRUGSVEJLEDNING:

Til reparation af stenslag, dybe ridser og beskadigelse af lak på køretojer.

Vær venligst opmærksom på at QUIXX tilbyder reparationsløsninger af høj kvalitet, men der er ikke tale om at delen bliver ny efter anvendelse. Resultatet af reparationen afhænger stærkt af kvaliteten af forandringen samt af at de enkelte arbejdstrin overholdes.

1) Vask, tor og affedt den del af køretojet der skal repareres. Hvis der er rester af voks og poleringsmiddel nede i stenslaget eller ridsen, skal de fjernes med silikonefjerner el.lign. før behandlingen. Tag QUIXX-handsker på!

2) Tjek stenslag eller ridser for rust og / eller lakrester der rager ind over. Slib eller fjern rust evt. med det medleverede slibepapir i VÅD tilstand (fig. 1).

3) Skulle det være nødvendigt at slibe, skal den slæbne overflade efter poleres op, inden udbedringen af lakken foretages, med den medleverede QUIXX Polierpaste Step 2 Finish og de vedlagte QUIXX poleringsklude (fig. 2).

4) Fjern poleringsmidlet fra alle beskadigede steder efter poleringen, og affedt dem efter på stederne og godt rundt om dem.

5) Dup nu 1 til 2 dråber lak på de beskadigede steder vha.QUIXX-lakpenslen, så lakken kan fordele sig optimalt på det beskadigede sted (fig. 3).

6) Lad nu lakken tørre i 5-10 minutter. (i ca. 25 °C omgivende temperatur)

7) Derefter skal du trække vedlagte QUIXX gummispatel let og med en flad vinkel hen over det beskadigede sted, så spalten fjerner den overskydende lak og efterlader en glat overflade (fig. 4).

8) Vent nu mindst 30 minutter.

9) Åbn nu en af de medleverede små poser, og vikl QUIXX-netlappen stramt omkring spatlen.

10) Kør atter med den omviklede spatel i flad vinkel og med et moderat tryk hen over det beskadigede sted. Netlappen, der indeholder oplosningsmiddel, fjerner derved den overskydende lakfilm (fig. 5).

11) Tør derefter forsigtigt stedet fugtigt af.

12) Efter behov kan stedet endnu en gang efterpoleres godt rundt om det med det vedlagte poleringsmiddel efter en minimumstørretid på 24 timer. (ikke obligatorisk).

På grund af at oplosningsmidlet fordamper i lakken kan der ses en lille fordybning efter behandlingen. Ved gentagen behandling minimeres denne, men bliver ikke usynlig.

Tip: Produktet må ikke anvendes i direkte sollys. Stedet på køretojet må ikke være varmt.

Hvis farven ryger af fordybningen, når der gnides med netlappen der indeholder oplosningsmiddel, kan det have følgende årsager:

• Fordybningen af stenslaget er for lille. I så fald skal du kun behandle med lakstiften.

• I fordybningen er der voks, snavs eller rester af poleringsmiddel.

• Lakken har ikke haft tid nok til at tørre.

Udbedring: Rengør grundigt med silikonefjerner, og gentag behandlingen.

Bemærk: Behandlingen må kun udføres på originalt lakerede, benzinfaste lakoverflader med færdighærdede 2-komponentlaktyper. På 1-komponentlak kan oplosningsmidlet i netlappen angribe overfladen. Netlappen må ikke efterlades på lakerede eller coatede overflader.



ADVARSEL

QUIXX PAINT:

Indeholder: N-BUTYLACETAT; 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; ACETONE

Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbrings beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Opbevares under lås. Indholdet, beholderen bortskaffes i indsamlingssts for farligt affald og specialaffald. Gentagen kontakt kan give tor eller revnet hud. **2004/42/EC(e).** **VOC:** <839 g/l (max. 840 g/l) **UFI:** J300-POFT-P00Q-GJYA

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Indeholder: BUTYL ACETATE

Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tor eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbrings beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp. **VED INDÅNDING:** Flyt personen til et sted med frisk luft og sorg for, at vejstrækningen løftes. Kontakt GIFT-LINJEN, læge i tilfælde af ubehag. Opbevares under lås. Indholdet, beholderen bortskaffes i indsamlingssts for farligt affald og specialaffald. Gentagen kontakt kan give tor eller revnet hud.

2004/42/EC(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

MAALIN KORJAUSSARJA

OHJE:

Kiveniskemien, syvien naarmujen ja ajoneuvon maalipinnan vaurioiden korjaamiseen.

Ota huomioon, että QUIXX tarjoaa laadukkaita korjausratkaisuja, mutta käytön äänken osa ei ole uusi. Ympäristön laatu sekä työvaiheiden noudattaminen vaikuttavat tulokseen.

1) Pese, kuiva ja poista rasva korjattavasta ajoneuvon osasta. Jos kiveniskemässä tai naarmussa on vaha- ja kiillotusainejäämiä, ne on poistettava silikoninpoistoaineella tai vastaavalla ennen korjaamista. Vedä QUIXX-käsineet kätteen!

2) Tarkasta, onko kiveniskemissä tai naarmuissa ruostetta ja / tai esii työntyviä maalin jäämiä. Hio ne tarvittaessa oheisella hiomapaperilla MÄRKÄNÄ varovasti sileäksi tai poista ruoste (kuva 1).

3) Jos hiomista tarvita, kiillotu hiottu pinta ennen maalaustöiden aloittamista jälleen kiiltäväksi mukana toimitettulla QUIXX Polierpaste Step 2 Finishillä ja oheisilla QUIXX-kiillotustiinoilla (kuva 2).

4) Poista kiillotusaine kiillottamisen jälkeen kaikista vaurioista ja poista rasva vielä kerran suurelta alalta.

5) Tipua sitten QUIXX-maalisliveltimellä 1 – 2 pisaraa maalia vaurioituneisiin kohtiin, jolloin maali levää optimaalisesti vauriokohtaan (kuva 3).

6) Anna maalin kuivua 5 – 10 minuuttaa. (ympäristön lämpötilaan noin 25°C)

7) Paina sitten oheinen QUIXX-kumikaavio loivassa kulmassa kevyesti pintaa vasten ja vedä vaurioituneiden kohtien yli, jolloin kaavin poistaa liian maalin ja tuottaa tasaisen pinnan (kuva 4).

8) Odota vähintään 30 minuuttia.

9) Avaa mukana toimitettu pussi ja käärä QUIXX-verkkoliina tiukasti kaapimen ympärille.

10) Vedä kankaaseen käärityä kaavinta vaurioituneen kohtien loivassa kulmassa kohtuullisesti painaen. Luotinpitoinen verkkoliina poistaa ylimääräisen maalikalvon (kuva 5).

11) Pyyhi sitten kohta varovasti kostealla.

12) Kun korjattu kohta on kuivunut vähintään 24 tuntia, se voidaan tarvittaessa kiillottaa oheisella kiillotusaineella suurelta alalta. (ei välttämätöntä).

Kun maalin liuotin haihtuu, pieni painauma jää korjaukseen jälkeen näkyviin. Käyttö useaan kertaan minimoi painauman, mutta se ei häviä näkyvistä.

Vihje: Älä käytä tuotetta suorassa auringonpaisteessa. Ajoneuvon osa ei saa olla kuuma.

Jos väri lähtee painaumasta, kun sitä hierotaan luotinpitoisella verkkokankaalla, seuraavat syyt voivat olla mahdollisia:

- Kiveniskemien painaumia on liian pieni. Korjaa täällöin vain maalikynällä.
- Kiveniskemien painaumassa on vahaa, likaa tai kiillotusainejäämiä.
- Maali ei ollut kuivunut tarpeeksi pitkään.

Korjaus: Puhdista perusteellisesti silikoninpoistoaineella ja uusi käsittely.

Huomio: Vain alkuperäisiä maalipintoja tai bensiiniin kestäviä, kovetettavia 2K-maalipintoja saadaan korjata. Verkkokankaiden liuotin voi vahingoittaa 1K-maalien pintaan. Älä jätä verkkokangasta maataluitte tai pinnoitteille pinnoille.



VAROITUS

QUIXX PAINT:

Sisältää: N-BUTYLYIASETAATTI; 2-METOKSI-1-METYLYIETYLYLIASETAATTI; ASETONI

Sytytystä nesti ja höyry. Saattaa aiheuttaa unelaisuutta ja huimautta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulesta ja muita sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETY. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista valvontan hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETÖKESKUKSEEN, lääkäriin, jos ilmenee pahoilivointia. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö, pakkaus vaarallisten tai erityisjätteiden jätteidenkeräilytaloissa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihan kuivumista tai halkeilua.

2004/42/EU(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Sisältää: BUTYL ACETATE

Sytytystä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa unelaisuutta ja huimautta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihan kuivumista tai halkeilua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulesta ja muita sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkonäköissä, joissa on hyvä ilmanvaihto. Ota yhteys MYRKYTYSTIETÖKESKUKSEEN, lääkäriin, jos ilmenee pahoilivointia.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

DAŽŲ TAISYMO RINKINYS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Akmens išmušų, gilių įbrėžimų ir automobilio dažų pažeidimų taisymui. Atkreipkite dėmesį į tai, kad QUIXX siūlomi aukštos kokybės remonto sprendimai apdorotos automobilio dalis negali pakeisti nauja. Remonto rezultatas labai priklauso nuo igyvendinimo kokybės ir tikslaus atskirų darbo eigos žingsnių atlikimo.

1) Nuplaukite, nusausinkite ir nuriebalinkite taisytiną transporto priemonės dalį. Jei akmens išmušoje ar įbrėžimo įdubojuje yra likę vaško ar poliravimo priemonių likučių, prieš taisymą pašalinkite jas silikono valikliu ar pan. Užsimaukite QUIXX pūrstines!

2) Patirkrinkite, ar ant išmušų arba įbrėžimų nėra rūdžių ir / ar atsilispusių dažų likučių. Jei reikia, atsargiai ŠLAPIAI pašliufokite iki lygumo arba pašalinkite rūdžis rinkinyje esančiu WET šlifavimo popieriumi (1 pav.).

3) Jei šlifavimas būtinas, prieš pradedant dažymo darbus šliufuotą paviršių reikia iki blizgesio nušvesti taisymo komplekte esančia QUIXX poliravimo pasto 2 žingsnis FINISH ir rinkinyje esančiomis QUIXX poliravimo šluostėmis (2 pav.).

4) Baigus poliruoti, politūros likučius visiškai pašalinkite iš pažeistų vietų ir vėl nuriebalinkite didelį plotą.

5) Dabar QUIXX dažų teptuku ant pažeistų vietų užlašinkite 1-2 lašus dažų, tokiu būdu dažai optimaliai pasiskirstys pažeistose vietoje (3 pav.).

6) Leiske dažams padžiuti 5 - 10 minučių. (prie maždaug 25°C aplinkos temperatūros)

7) Tada rinkinyje esančiu guminiu valytuvu lengvai spaudžiant plokščių kampu braukite per pažeistas vietas, kad valytuvas nuimtų dažų perteklių ir paviršius išsiligintų (4 pav.).

8) Palaukite bent 30 minučių.

9) Dabar atidarykite vieną rinkinyje esantį paketelį ir tinklinio audinio servetėlę QUIXX sandariai apvyniojikite aplink guminį valytuvą.

10) Apvyniotu valytuvu vėl plokščių kampu ir nesmarkiai spaudžiant braukite per pažeistas vietas. Sudaužyti tirpiklio turinti tinklinio audinio servetėlę pašalina dažų plėvelės perteklius (5 pav.).

11) Po to atsargiai nuvalykite taisomą vietą drėgna šluoste.

12) Jei reikia, taisomą vietą galima po mažiausio 24 valandų džiūvimo laiko dar kartą nubluzinti su rinkinyje esančia politūra. (Bet nebūtina). Išgaravus dažuose esantiems tirpikliams, po taisymo lieka vos matoma įdubėlė. Prosesą pakartojus kelis kartus, ji gali minimaliai sumažėti, tačiau pilnai neišnykta.

Patarimas: Naudodamiesi gaminju, venkite tiesioginės saulės šviesos. Apdorojama automobilio dalis negali būti karšta.

Jei trinant įdubą tirpiklio pagrindu pagaminta tinkline audinio servetėle nusima dažai, taip gali atsiskiti dėl vienos iš šių priežasčių:

- Akmens palikta įduba nėra gili. Tokiu atveju taisymui naudokite tik dažų piestuką.

• Akmens išmušos paliktoje įdubojė yra vaško, purvo ar poliravimo priemonės likučių.

• Dažai dar nebuvo pakankamai išdžiūvę.

Padalbinės priemonės: Kruopščiai nuvalykite taisytą vietą silikono valikliu ir pakartokite procesą.

Dėmesio: Taisytį galima tik originaliai dažytus arba benzinui atsparius paviršius su paketintais 2K-džais.



DÉMESIO

QUIXX PAINT:

Sudėtyje yra: N-BUTILACETATO;
2-METOKSI-1-METILEITIL
ACETATAS: ACETONAS

Degus skystis ir garai. Gali sukelti miegustumą ir galvos svagimą. Jei prireiktu gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka pakuočę arba etiketę. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo karščio, karštų paviršių, kibirščių, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių. Nerūkoma. - Venkite įkvėpti gary. Įkvėpus: Išveskite žmogų į grynu oru ir užtikrinkite, kad kvėpavimas būtų laisvas. Jei pasijutote blogai, kreipkitės į apsinuodujimų centrą arba gydytojui. Laikykite po užražintu raktu. Turinį, nuneškite kontenerį į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Dėl pakartotinio salycią gali suskilinti ar įtrūkti oda.

2004/42/EB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Sudėtyje yra: BUTYL ACETATE

Degus skysčiai ir garai. Gali sukelti miegustumą ir galvos svagimą. Pakartotinai sąlytis gali sukelti odos šūrkštumą ar įtrūkimus. Jei prireikia kreiptis medicininės pagalbos, turėkite su savimi produkto indelį ar etiketę. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaiakykite kaitrojai arba arti karštų paviršių, kibirščių, atviros liepsnos ir kt. užsidegimo šaltinių. Nerūkoma. - Venkite įkvėpti gary. Įkvėpus: Išveskite žmogų į grynu oru ir užtikrinkite, kad kvėpavimas būtų laisvas. Jei pasijutote blogai, kreipkitės į apsinuodujimų centrą arba gydytojui. Venkite kvėpuoti garais. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoke patalpoje. Jei pasijutote blogai, paskambinkite gydytojui į APSINUODIJIMU CENTRĄ.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

SADA PRO OPRAVY LAKU

NAVOD:

Pro opravu stop po štěrku, hlubokých škrábanců nebo jinak poškozeného laku vozidla.

Uvědomte si, že QUIXX nabízí kvalitní řešení oprav, avšak po aplikaci nevznikne nový dil. Výsledek opravy je značně ovlivněn kvalitou provedení a dodržením jednotlivých kroků.

1) Opravovanou část vozidla umyjte, osušte a odmastěte. Pokud se v prohlubni stop po štěrku nebo škrábanců nachází zbytky vosku nebo leštidel, musí se před opravou vyčistit odstraňovačem silikonu apod. Obléčeť si rukavice QUIXX!

2) Zkontrolujte stopy po štěrku nebo škrábance ohledně koroze a/nebo výčnívajících zbytků laku. V případě potřeby je opatrně jemně vyhlaďte přiloženým brusným papírem ZA MOKRA nebo odrezte (obrázek 1).

3) Pokud bylo nutné provádět broušení, měla by se broušená plocha před zahájením lakování vyletíti do vysokého lesku přiloženou leštící pastou QUIXX Step 2 Finish a přiloženými leštícími úterkami QUIXX (obrázek 2).

4) Po leštění úplně odstraňte leštědlo ze všech poškozených míst a celou plochu znovu odmastěte.

5) Nyní naneste pomocí štětce QUIXX po 1 až 2 kapkách laku na poškozená místa, aby se zde lak optimálně rozdělil (obrázek 3).

6) Nyní nechte lakování 5–10 minut zaschnout. (okolní teplota asi 25 °C)

7) Poté přejďte přiloženou gumovou štěrkou QUIXX pod ostrým úhlem a mírným tlakem přes poškozená místa povrchu, aby štěrka odstranila přebytečný lakový film (obrázek 4).

8) Počkejte minimálně 30 minut.

9) Nyní otevřete přiložený sáček a stěrku pevně obalte hadříkem ze síťoviny QUIXX.

10) Obalenu stěrkou opět pod ostrým úhlem a mírným tlakem přejďte přes poškozená místa. Hadřík ze síťoviny s rozpouštědlem tak odstraní přebytečný lakový film (obrázek 5).

11) Poté místo opatrňte za vlhka setřete.

12) Pokud je to nutné, lze místo po minimální době schnutí 24 hodin znovu na celé ploše vyleštít. (není to nutnost).

V důsledku odpaření rozpouštědla z laku zůstává po opravě patrná malá prohlubenina. Opakovánou aplikací se minimalizuje, ale nezmizí úplně.

Náš tip: Výrobek neaplikujte na přímém slunci. Místo na vozidle nesmí být horké.

Pokud by došlo při otírání hadříkem ze síťoviny s rozpouštědlem k odstranění laku z prohlubeniny, může to mít tyto příčiny:

- Prohlubenina u stop po štěrku je příliš malá. V takovém případě použijte k opravě lakovou tužku.

- V prohlubenině u stop po štěrku se nachází vosk, nečistoty nebo zbytky leštidel.

- Lak neměl dostatek času k zaschnutí.

Řešení: Důkladně vycistěte odstraňovačem silikonu a opakujte postup.

Pozor: Oprava se smí provádět pouze na originálně lakovaných, resp. benzínově odolných površích s vytvrzenými dvousložkovými laky. U jednosložkových laku může rozpouštědlo v hadřiku ze síťoviny napadat povrch. Nenechávejte hadřík ze síťoviny ležet na lakovaných nebo povlakovaných površích.



VAROVÁNÍ

QUIXX PAINT:

Obsahuje: N-BUTYL-ACETÁT; 2-METHOXY-1-METHYLETHYL-ACETÁT; ACETON

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opa-

kovávaná expozice může způsobit vyušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými po-

vrchy, jískrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kou-

ření. Zamezte vdechování par. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a posuňte ji v poloze usnadňující dýchání. Necitite-

-li se dobré, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA ČNI STŘEDISKO, lékaře. UFI: J300-POFT-P00Q-GJYA

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Obsahuje: BUTYL ACETATE

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opa-

kovávaná expozice může způsobit vyušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými po-

vrchy, jískrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kou-

ření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobré větraných prostorách. Necitite-li se dobré, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA ČNI STŘEDISKO, lékaře.

2004/42/EB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

SÚPRAVA NA OPRAVU LAKU

NÁVOD:

Na opravu stôp po odletujúcich kamienkoch, hlbokých škrabancov a poškodení laku vozidla.

Zohľadnite, prosím, že QUIXX ponúka vysoko kvalitné riešenia na opravu, avšak po aplikácii nejde o nový diel. Výsledok opravy bude silne ovplyvnený kvalitou realizácie, ako aj dodržaním jednotlivých pracovných krokov.

1) Opravovanú časť vozidla umyte, vysušte a odmastite. V prípade, že sa vo vyhľbinách spôsobených odletujúcimi kamienkami alebo škrabancami nachádzajú zvyšky vosku a leštida, musia sa tieto pred vyspravením odstrániť pomocou odstraňovača silikónu a pod. Natiagnite si rukavice QUIXX!

2) Stopy po odletujúcich kamienkoch alebo škrabance skontrolujte vzhľadom na hrudu na hrdzu a/alebo presahujúce zvyšky laku. Príp. tieto opatrene vybrúste dohladku, resp. zaviete hrude pomocou priloženého pásy brúšného papiera (obrázok 1).

3) Ak by malo byť potrebné brúsenie, teraz pred začiatkom lakovačích prác by sa mala vybrúsená plocha znova vyleštiť na vysoký lesk pomocou dodanej leštiacej pasty QUIXX Step 2 Finish a priložených leštiacich utierok QUIXX (obrázok 2).

4) Po leštení odstráňte, prosím, leštido úplne zo všetkých poškodení a ešte raz veľkoplošne odmastejte.

5) Teraz dajte pomocou QUIXX štetca na lak vždy 1 až 2 kvapky laku do poškodených miest, tým sa môže lakový optimálne rozdeliť v poškodení (obrázok 3).

6) Lak teraz nechajte vysušiť 5 – 10 minút. (teplota okolia približne 25 °C)

7) Následne priloženú gumovú stierku QUIXX fahajte v plochom uhle a miernu pritlačeniu na povrch cez poškodené miesta tak, aby stierka ubrala prebytočný lak a vznikol hladký povrch (obrázok 4).

8) Počkajte minimálne 30 minút.

9) Teraz otvorte dodané vrecko a naviňte QUIXX sieťovanú handru tuho okolo stierky.

10) S ovinutou stierkou prechádzajte znova v plochom uhle a miernym tlakom cez poškodené miesta. Sieťovaná handra s obsahom rozpršiťa odstráni prebytočný lakový film (obrázok 5).

11) Následne miesto opatrne vľoko douterajte.

12) V prípade potreby sa môže miesto po minimálnom čase sušenia 24 hodín ešte raz veľkoplošne doleštiť pomocou priloženého leštida. (nie je to nevyhnutnosť).

V dôsledku odparenia rozpršiťa laku po vyspravení zostane viditeľná malá priehľbina. Viacnásobnou aplikáciou sa táto minimalizuje, avšak nie neviditeľne.

Tip: Produkt neaplikujte pri priamom slnečnom žiareni. Diel vozidla nesmie byť horúci.

Ak by sa pri otieraní sieťovanou handrou nasiaknutou rozpršiťa domala z priehľbiny odstrániť farba, môže to mať nasledujúce príčiny:

- Priehľbina spôsobená odletujúcimi kamienkami je príliš malá. V tomto prípade vyspravte iba lakovacou ceruzkou.
- V priehľbine spôsobenej odletujúcimi kamienkami sa nachádzajú vosk, špiná alebo zvyšky leštida.
- Lak neboli vysušený dosťatočne dlho.

Náprava: Dôkladne vycistite pomocou odstraňovača silikónu a zopakujte postup.

Pozor: Vyspravenie sa smie uskutočniť iba na originálne lakovaných, resp. proti benzínu odolných lakovaných povrchoch s vytvrdenými 2-zložkovými lakkmi. Pri 1-zložkových lakkach môže rozpršiťa v sieťovanej handre narušiť povrch. Sieťovanú handru nenechajte ležať na lakovaných alebo povrstvených povrchoch.



POZOR

QUIXX PAINT:

Obsahuje: BUTYL-ACETÁT;
(1-METOXYPROPÁN-2-YL)-ACETÁT;
ACETÓN

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo zárvaty. Opakovánia expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúčich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vydychovaniu pár. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej poľohne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah, nádobu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu. Opakovánia expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

2004/42/EB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: J300-POFT-PO00-GJYA

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Obsahuje: BUTYL ACETATE

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo zárvaty. Opakovánia expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúčich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vydychovaniu pár. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.

KIT PENTRU REPARAREA CIOBITURILOR

STRATULUI DE VOPSEA

INSTRUCȚIUNI:

Pentru reparare loviturilor de piatră, zgârieturilor adânci și deteriorări din lacul vehiculului.

Vă rugăm să acordați atenție că QUIXX oferă soluții de reparare de înaltă calitate totuși după aplicare nu este vorba de piesă nouă. Rezultatul reparării va fi influențat puternic de calitatea aplicării precum și de respectarea pașilor singularei de lucru.

1) Spălați, uscați și degresați piesa de reparat a vehiculului. Dacă în adâncitura loviturii de piatră sau a zgârieturii se găsesc reziduuri de ceară sau de la lustruire, acestea trebuie să fie îndepărtață înainte de reparare cu agent de îndepărțare a siliconului sau similar. Purtăți mănușile QUIXX!

2) Verificați loviturile de piatră sau zgârieturile dacă prezintă rugină și / sau resturile de lac proeminent. Dacă este cazul, le șlefuiți neted UMED cu precauție, respectiv le îndepărtați rugină cu hârtia de șlefuit alăturată (figura 1).

3) Dacă șlefuirea a fost necesară, atunci înainte de începerea lucrărilor de lăciere suprafața șlefuită trebuie să fie lustruită din nou la luciu intens cu pasta de lustruire QUIXX Step 2 Finish și cu lavetele de lustruire QUIXX atașate (figura 2).

4) Vă rugăm după lustruire să îndepărtați resturile de luciu complet din toate deteriorările și încă o dată să degresați pe suprafață mare.

5) Acum aplicați cu ajutorul pensulei de lac QUIXX, câte 1 până la 2 picături de lac în locurile deteriorate, astfel lacul se poate distribui optim în deteriorare (figura 3).

6) Acum lăsați lacul să se usuce 5 – 10 minute. (circa 25°C temperatură ambientă)

7) În continuare trageți în unghi plan racleta de cauciuc QUIXX alăturată peste suprafață și ușor apăsați peste locurile deteriorate astfel încât racleta să îndepărteze lacul în exces și să rezulte o suprafață netedă (figura 4).

8) Așteptați minim 30 de minute.

9) Deschideți o pungă livrată și înfășurați laveta rețea QUIXX întins în jurul racletei.

10) Treceți din nou cu racleta înfășurată peste locurile deteriorate în unghi plan și cu apăsare moderată. Laveta rețea ce conține solvent îndepărtaază astfel pelicula de lac în exces (figura 5).

11) În continuare stergăți din nou umed locul cu precauție.

12) Dacă este necesar, locul poate fi relustruit încă o dată pe suprafață mare după un timp minim de uscare de 24 ore cu luciu alăturat. (nu este obligatoriu).

Prin evaporarea solventului rămâne vizibilă în lac o mică adâncitură după reparare. După mai multe aplicări, acestea sunt minime și devin invizibile.

Sfat: Nu aplicați produsul sub radiația solară directă. Piesa vehiculului nu este permis să fie fierbinte.

Dacă vopseaua se îndepărtează din adâncitura la frecarea cu laveta rețea ce conține solvent, ar putea fi din următoarele cauze:

- Adâncitura loviturii de piatră este prea redusă. În acest caz vă rugăm să reparati numai cu un creion de vopsea.
- În adânciturile loviturilor de piatră se găsește ceară, murdărie sau reziduuri de la lustruire.
- Lacul nu s-a uscat suficient de mult timp.

Remediare: Curățați temeinic cu substanță de îndepărțat silicon și repeatați procesul.

Atenție: Este permisă efectuarea reparării cu lacuri 2K întărite numai la suprafațe acoperite cu lac original respectiv rezistențe la benzină. În cazul lacurilor 1K solventul din laveta rețea poate ataca suprafața. Nu lăsați laveta rețea să stea pe suprafațe lăcuite sau acoperite în strat.



ATENȚIE

QUIXX PAINT:

Conține: ACETAT DE N-BUTIL; ACETAT DE 2-METOXI-1-METILETIL; ACETONA

Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somonlență sau ameteală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemâna recipientului sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafete fierbinți, scânteie, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați să inspirați vapori. IN CAZ DE INFARCT: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic dacă nu vă simțiți bine. A se depozita sub cheie. Aruncați conținutul, recipientul la o instalație de colectare a deșeurilor periculoase sau specială. Expunerea repetată poate provoca uscare sau crăparea pielii.

2004/42/CE(e),
VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)
UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Conține: BUTYL ACETATE

ATENȚIE: Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somonlență sau ameteală. Exponerea repetată poate provoca uscare sau crăparea pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemâna recipientului sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafete fierbinți, scânteie, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați să inspirați vapori. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic dacă nu vă simțiți bine.

UFI: J300-POFT-P00Q-GJY

FESTÉKVÁJÍTÓ KÉSZLET

ÚTMUTATÓ:

Köfelverődések, mély karcolások és a gépjárműlakk sérüléseinek javítására.

Kérjük, vegye tekintetbe, hogy QUIXX minőségi megoldásokat kínál a javításra, az alkalmazás után mégsem beszélhetünk új alkatrészről. A javítás eredményét nagymértékben befolyásolja a kivitelezés minősége, valamint az egyes munkalépések betartása.

1) Mossa le, száritsa meg és zsírtalanítsa a gépjármű javítani kívánt részét. Abban az esetben, ha a köfelverődés vagy karcolás mélyedésében visszavágó vagy polírozópasztár maradéka van, azt a javítás előtt szilikoneltávolítóval, vagy hasonlóval el kell távolítani. Húzza fel a QUIXX kesztyűt!

2) Ellenörizze, hogy van-e rozsdá vagy túlnyúló lakkmaradék a köfelverődésben vagy karcolásban. Adott esetben csiszolja meg NEDVESEN a mellékelt csiszolópárral óvatosan, ill. rozsdáltlanítás (1. kép).

3) Ha szükség volt a csiszolásra, akkor a lakközös megkezdése előtt a megcsiszolt területet a készletben lévő QUIXX Step 2 polírozópasztával és a mellékelt QUIXX polírozókendővel ismét magas fényüre kell polírozni (2. kép).

4) A polírozás után távolítsa el teljes mértékben a politúrt a sérülések ből és zsírtalanítson újra nagy felületen.

5) Tegyen most a QUIXX lakkecset segítségével 1 - 2 csepp lakkot a sérült helyekre, miáltal a lakk optimálisan eloszsolhat a sérülésben (3. kép).

6) Hagyja a lakkot 5 - 10 percig száradni. (kb. 25 °C környezeti hőmérséklet)

7) Ezután húzza át a mellékelt QUIXX gumilehúzót lapos szögben és enyhén a felületre nyomva a sérült helyen úgy, hogy a lehúzó levigye a felesleges lakkot és sima felület maradjon vissza (4. kép)

8) Várjon legalább 30 percet.

9) Nyisson fel most egy tasakot a készletből és csavarjon szorosan a lehúzó köré egy nedvesített kendőt.

10) A becsart lehúzót ismét húzza át a lapos szögben és mérsékelt nyomással a sérült helyen. Így az oldószerrel nedvesített kendő eltávolítja a felesleges lakkfilmet (5. kép).

11) Ezt követően töröljön óvatosan utána a helyen, nedvesen.

12) Igény esetén, minimálisan 24 óra száradási idő után, még egyszer polírozható a hely nagy felületen a mellékelt politúrral (nem muszáj). Az oldószer eltárolgása miatt egy kis mélyedés lesz látható a lakkban a javítás után. Ez többszöri alkalmazással minimalizálható, de nem lesz láthatatlan.

Tippünk: Ne használja a terméket közvetlen napsugárzásnál. Nem szabad, hogy forró legyen a gépjárműrész.

Ha az oldószerrel nedvesített kendővel történő ledörzsölés eltávolítja a festéket a mélyedésből, annak a következő oka lehet:

- A köfelverődés mélyedése túl kicsi. Ebben az esetben csak a lakkoztatott használja javításra.

- A köfelverődés mélyedésében visszavágó vagy polírozópasztár maradéka van.
- A lakk nem száradt elegendő ideig.

Megoldás: Tisztítsa meg alaposan szilikoneltávolítóval, és ismételje meg a műveletet.

Figyelem: A javítást csak eredeti lakközös felületen, ill. kikeményedett két komponensű lakk benzinálló lakkfelületén szabad elvégezni.



FIGYELEM

QUIXX PAINT:

Tartalma: N-BUTIL-ACETÁTOT; 2-METOXI-1-METILETIL-ACETÁT; ACETON

Gyűlékony folyadék és gőz. Általánosan és szérdülést okozhat. Ha orvos tanácsra van szükség, tartsa kézénél a tartályt vagy a címkét. Gyermekkel elől elzárva tartandó. Tartsa távol a hótól, forró felületektől, szíkrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól. Dohányzás tilos. - Kerülje a gőz belégzését. BELE LÉGZÉS UTÁN: Vigye a szemre friss levegőre, és biztosítsa az akadálytalan légzést. Ha rosszul érzi magát, hívjon mérgező központot vagy orvosat. Tartsa záratlanul. Tartalom, vigye a tartályt a veszélyes vagy különleges hulladékok gyújtóhelyére. Az ismételt érintkezés repedezett vagy repedezett bőrt okozhat.

2004/42/EC(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: J300-POFT-P000-6JYA

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Tartalma: BUTYL ACETATE

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Általánosan és szérdülést okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhat. Orvos tanácsadás esetén tartsa kézénél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekktől elzárva tartandó. Hótól, forró felületektől, szíkrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülje a gőzök belégzését. Kizárolag szabadban vagy jól szellőző helyiségen használható. Rosszullétesetben forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

ZESTAW NAPRAWCZY DO LAKIERU

INSTRUKCJA:

Do naprawy śladów po uderzeniach kamieni, głębokich zarysowań i uszkodzeń lakieru pojazdu.

Należy pamiętać, że QUIXX oferuje wysokiej jakości rozwiązania do przeprowadzania napraw, jednak po ich zastosowaniu dana rzecz nie staje się nowa. Na efekt naprawy znacznie wpływa jakość wykonania oraz przestrzeganie poszczególnych czynności roboczych.

1) Naprawiany element samochodu należy umyć, wysuszyć i odtłuszczyć. Jeżeli w zagłębiu po uderzeniu kameniem lub zarysowaniach znajdują się resztki wosku i środków polerujących, należy je przed naprawą usunąć środkiem do usuwania silikonu itp. Zakładając ręka wiec QUIXX!

2) Ślady po uderzeniach kamieni lub zarysowania sprawdzić pod kątem rdzy i/lub wystających reszek lakieru. W razie potrzeby należy je ostrożnie wygładzić dodatkowym papierem ściernym WILGOTNYM lub odrzewić (rys. 1).

3) Jeżeli konieczne będzie szlifowanie, należy przed rozpoczęciem lakierowania wypolerować ponownie na wysoki połysk zeszłifowaną powierzchnię dostarczoną pastą polerską QUIXX Step 2 Finish oraz dostarczonymi ścierkami do polerowania QUIXX (rys. 2).

4) Po zakończeniu polerowania należy całkowicie usunąć pastę do polerowania ze wszystkich uszkodzeń i jeszcze raz obszerne odtłuszczyć.

5) Przy pomocy pędzelka do lakierowania QUIXX należy wprowadzić w każde uszkodzone miejsce 1-2 kropli lakieru, dzięki czemu lakier może zostać optymalnie rozprowadzony w uszkodzonym miejscu (rys. 3).

6) Pozostawić lakier do wyschnięcia na 5-10 minut. (temperatura otoczenia ok. 25°C)

7) Następnie przeciągnąć dodatkową rakę gumową QUIXX przez uszkodzone miejsca pod małym kątem, lekko dociskając ją do powierzchni, aby nadmiar lakieru został usunięty, a powierzchnia wygładzona (rys. 4).

8) Odczekać co najmniej 30 minut.

9) Otworzyć dostarczoną torbkę i owinąć ścierkę z siateczką QUIXX ściśle wokół raki.

10) Owiniętą raką ponownie przesunąć po uszkodzonych miejscach pod małym kątem z umiarkowanym dociskiem. Ścierka z siateczką zawierająca rozpuszczalnik usuwa w ten sposób nadmiar warstwy lakieru (rys. 5).

11) Następnie można ostrożnie przetrzeć to miejsce na mokro.

12) W razie potrzeby można jeszcze raz wypolerować to miejsce obszernie po co najmniej 24 godzinach schnięcia przy użyciu dodatkowej pasty do polerowania. (nie jest to konieczne).

Z powodu parowania rozpuszczalników w lakierze po naprawie widoczne jest niewielkie zagłębienie. Po kilkukulnym zastosowaniu środka zaniego ono zminimalizowane o będzie widoczne w małym stopniu.

Wskazówka: nie używać produktu przy bezpośrednim nastonecznieniu. Część pojazdu nie może być gorąca.

Jeżeli podczas ścierania ścierką z siateczką zawierającą rozpuszczalnik farba będzie usuwana z zagłębienia, może to mieć następujące przyczyny:

- Zagłębienie po uderzeniach kamieni jest za małe. W takiej sytuacji należy naprawiać tylko lakierem w sztyfcie.

- W zagłębiu po uderzeniach kamieni znajduje się wosk, brud lub resztki pasty do polerowania.

- Lakier nie schnął dostatecznie długo.

Środek zaradczy: dokładnie wyczyścić środkiem do usuwania silikonu i powtórzyć proces.

Uwaga: naprawę można wykonywać tylko na powierzchniach oryginalnie lakierowanych lub lakierowanych i odpornych na benzynę przy użyciu utwardzonych lakierów 2K. W przypadku lakierów 1K rozpuszczalnik w śierce z siateczką może uszkodzić powierzchnię. Ścierka z siateczką nie pozostawiać na powierzchniach lakierowanych lub powlekanych.



UWAGA

QUIXX PAINT:

Zawiera: OCTAN BUTYLU; OCTAN 2-METOKSY-1-METYLOETYLU; ACETON

Łatwopalna ciecz i pary. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zatróty głowy. Powtarzające się naruszenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronicznie przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródła iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DÓŁ DRÓG ODDECHOWYCH: wprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku zlego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUC, z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość. Pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Powtarzające się naruszenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

2004/42/WE(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Zawiera: BUTYL ACETATE

UWAGA: Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zatróty głowy. Powtarzające się naruszenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronicznie przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródła iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUC, z lekarzem.

UFI: J300-POFT-P000-GJYA

KOMPLET ZA POPRAVAK LAKA

UPUTE:

Za popravak nakon udarca kamena, dubokih ogrebotina i oštećenja laka za vozila.

Imajte na umu da QUIXX nudi kvalitetna rješenja za popravke, no nakon primjene popravljeni dio nije kao novi dio. Na rezultat popravka u velikoj mjeri utječu kvalitetna primjene kao i pridržavanje pojedinih radnih koraka.

1) Operite, osušite i odmaste dio vozila koji treba popraviti. Ako se u udubini koju je izazvao udarac kamena ili u ogrebotini nalaze ostaci voska i sredstva za poliranje, prije popravka morate ih ukloniti odstranjivačem silikona ili sličnim sredstvom. Obucite rukavice QUIXX!

2) Provjerite ima li na mjestima udarca kamena ili u ogrebotini hrde i/ili ostataka laka koji strše. Po potrebi ih pažljivo obrusite priloženim brusnim papirom MOKRIM postupkom, tako da mjesto postane glatko, odn. uklonite hrdu (slika 1).

3) Ako je bilo potrebno brušenje, prije početka radova lakiranja obrusenu površinu ispolirajte isporučenom pastom za poliranje QUIXX, korak 2 Finish, te priloženim krpama za poliranje QUIXX, dok se opet ne postigne visoki sjaj (slika 2).

4) Nakon poliranja do kraja uklonite sredstvo za poliranje iz svih oštećenja i još jednom odmaste širokim pokretima.

5) Sada pomoći kista za nanošenje laka QUIXX nanesite po 1 do 2 kapi laka na oštećena mesta. Tako će se lak moći ravnomjerno rasporediti po oštećenju (slika 3).

6) Ostavite lak da se suši 5 - 10 minuta (temperatura okoline: oko 25 °C).

7) Nakon toga priđite priloženim gumenim strugačem QUIXX pod plosnatim kutom, uz lagani pritisak na površinu, preko oštećenih mjeseta tako da njime uklonite suvišni lak i da nastane glatka površina (slika 4).

8) Pričekajte najmanje 30 minuta.

9) Sada otvorite isporučenu vrećicu i omotajte mrežastu krpicu QUIXX čvrsto oko strugača.

10) Krpicom omotanom oko strugača opet pod plosnatim kutom, umjenjenim pritiskom, priđite preko oštećenih mjeseta. Mrežasta krpica, koja sadrži otapalo, uklanja suvišan sloj laka (slika 5).

11) Na kraju to mjesto oprezno obrišite vlažnom krpom.

12) Po potrebi to mjesto može se, nakon minimalnog vremena sušenja od 24 sata, još jednom ispolirati širokim pokretima priloženom pastom za poliranje (nije obvezno).

Usljed isparavanja otapala u laku, nakon popravka ostaje vidljivo malo udubljenje. Višekratnom primjenom ta se udubljenja svede na minimum, ali ne nestaju do kraja.

Savjet: Ne koristite ovaj proizvod tako da bude izložen direktnom sunčevom zračenju. Dio vozila koji popravljate ne smije biti vruć.

Ako dođe do uklanjanja boje iz udubljenja uslijed trljanja mrežastom krpicom koja sadrži otapalo, uzroci tome mogu biti sljedeći:

- Udarljivenje od udarca kamena je premalo. U tom slučaju popravak vršite samo lakom u stiku.
- U udubljenju od udarca kamena nalaze se vosak, nečistoća ili ostaci sredstva za poliranje.
- Lak se nije sušio dovoljno dugo.

Pomoć: Temeljito očistite odstranjivačem silikona i ponovite postupak.

Pozor: Popravak se smije vršiti samo na originalno lakiranim površinama, otpornima na benzin, s otvrdnulim dvokomponentnim lakovima.



UPOZORENJE

QUIXX PAINT:

Sadrži: N-BUTIL-ACETAT;
2-METOKSI-1-METILETIL-ACETAT;
ACETON

Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili našnjepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamenova i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati udisanje para. AKO SE UDISE: premještiti osobu na sježti zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA, liječnika. Skladištitи pod ključem. Odložiti sadržaj, spremnik u/na licencirano ugovorno postrojenje za zbrinjavanje komunalnog opasnog otpada ili skup postrojenja, osim za prazne čiste spremnike koji se mogu odložiti kao neopasan otpad. Ponavljano izlaganje može prouzročiti suspenziju ili pucanje kože.

2004/42/EB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Sadrži: BUTYL ACETATE

Tekućina i para su zapaljive. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. U slučaju ponovljene kontakta koža može postati gruba ili hrapava. Ako je potrebno obratiti se liječniku, imajte pri ruci ambalažu ili našnjepnicu s označom. Ne smije dospijeti u ruke djece. Držite daleko od vrućine, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena kao i drugih izvora zapaljenja. Ne pušite. Izbjegavajte udisanje pare. Koristite samo na otvorenim ili u dobro prozračenim prostorijama. U slučaju tegoba nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA, liječnika.

UFI: J300-POFT-P00Q-6JY

KOMPLET ZA POPRAVKU LAKA

UPUTSTVO:

Za popravku oštećenja od udara kamenčića, dubokih ogrebotina i oštećenja na laku vozila.

Vodite računa da QUIXX nudi veoma kvalitetna rešenja za popravku, ali nakon njegove primene deo nije novi. Na rezultat popravke jako utiče kvalitet izvođenja, kao i pridržavanje pojedinih koraka postupka.

1) Operite, osušite i odmastite deo vozila koji popravljate. Ako se u udubljenju oštećenja od udara kamenčića ili ogrebotini nalaze ostaci voska i sredstva za poliranje, oni pre sređivanja moraju da se uklone pomoću sredstva za čišćenje silikona, i sl. Stavite QUIXX rukavice!

2) Proverite da li u oštećenjima od udara kamenčića ili ogrebotinama ima rdeći ili komadića boje koji štore. Po potrebi ih pažljivo MOKRO brusite pomoću priloženog brusnog papira, odnosno uklonite rđu (Slika 1).

3) Ako je brušenje neophodno, izbrušenu površinu treba pre početka lakiranja ponovo ispolirati do visokog sjaja pomoću dostavljene QUIXX Finish paste za poliranje za 2. korak i priloženih QUIXX krpa za poliranje (Slika 2).

4) Nakon poliranja potpuno uklonite polituru iz svih oštećenja, i još jednom obezbeđite na velikoj površini.

5) Sada pomoću QUIXX četkice za lak nanesite po 1 do 2 kapi laka na oštećena mesta, što omogućava da se lak optimalno rasporedi u oštećenjima (Slika 3).

6) Sada ostavite lak 5-10 minuta da se osuši. (temperatura okoline oko 25°C)

7) Na kraju vucite priloženu QUIXX gumenu lopaticu lagano i pod tupim uglom u odnosu na površinu, pritisujući preko oštećenih mesta, tako da lopatica ukloni višak laka i da se dobije gлатка površina (Slika 4).

8) Sačekajte najmanje 30 minuta.

9) Sada otvorite isporučenu kesicu, i obmotajte QUIXX mrežastu krpou čvrsto oko lopatice.

10) Pomoću obmotane lopatice ponovo pod tupim uglom i uz umereni pritisak predite preko oštećenih mesta. Mrežasta krpa koja sadrži rastvarač tako uklanja suvišni sloj laka (Slika 5).

11) Na kraju pažljivo prebrisite mesto vlažnom krpom.

12) Po potrebi, mesto nakon najmanje 24 sata sušenja može po potrebi još jednom ponovo da se ispolira na velikoj površini pomoću priloženog sredstva za poliranje. (nije obavezno).

Usled isparavanja rastvarača iz boje, nakon popravke se vidi malo udubljenje. Ono se nakon ponovljene primene smanjuje, ali je i dalje vidljivo.

Savet: Nemojte koristiti proizvod na direktnoj sunčevoj svetlosti. Deo vozila ne sme da bude vruc.

Ako se boja ukloni iz udubljenja prilikom trljanja mrežastom krpom sa rastvaračem, uzrok može biti sledeći:

- Udobljenje od udara kamenčića je previše malo. U tom slučaju, popravite ga samo pomoću laka u olovci.

- U udubljenju od udara kamenčića nalazi se vosak, prljavština ili ostaci sredstva za poliranje.

- Lak se nije dovoljno dugo sušio.

Pomoć: Temeljno očistite pomoću sredstva za čišćenje silikona i ponovite postupak.

Pažnja: Popravke se mogu vršiti samo na originalnim lakiranim površinama, odnosno lakiranim površinama otpornim na benzin sa ocvrslim 2K bojama.



UPOZORENJE

QUIXX PAINT:

Sadrži: N-BUTILACETAT; 2-METOKSI-1-METILETIL ACETAT; ACETONE

Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove pospanost i nivesćut. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domaća dece. Držati dalje od izvora toplove, varnica, otvorenog plamenja, vrucih površina. Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje para.

AKO SE UDARNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA, se obratiti lekaru ako se ne osećate dobro. Skladišti pod ključem. Odlaganje sadržaja, ambalaža centar za odlaganje opasnog ili posebnog otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pučanje kože.

2004/42/EB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Sadrži: BUTYL ACETATE

Tečnost i pare su zapaljive. Može da izazove pospanost i ošamućenost. Ponovljeni kontakt može da izazove hrapavost ili ispucalost kože. Ako je potreban savet lekara, pripremiti ambalažu ili etiketu. Čuvati van domaća dece. Držati daleko od toplove, vrucih površina, varnica, otvorenog plamenja, kao i drugih vrsta izvora paljenja. Ne pušiti. Izbegavati udisanje para. Koristiti samo na otvorenom, ili u dobro provetrenom prostoru. Ako se ne osećate dobro, pozvati CENTAR ZA INFORMACIJE O OTROVIMA, lekara.

UFI: J300-POFT-P00Q-6JYA

KOMPLET ZA POPRAVILo BARVE

NAVODILA:

Za popravila poškodb zaradi kamnov, globokih prask in poškodb laka na vozilu.

Ne pozabite, da so rešitve za popravila QUIXX kakovostne, da pa po uporabi to niso več novi deli. Na rezultat popravila močno vplivata kakovost izvedbe in upoštevanje posameznih delovnih korakov.

1) Del vozila, ki ga nameravate popraviti, operite, posušite in razmasti. Če so v poglobljenem delu poškodb zaradi kamnov ali prask ostanki voska ali politure, jih morate pred popravilom odstraniti s sredstvom za odstranjevanje silikona ali podobnimi sredstvom. Oblecite rokavice QUIXX!

2) Preverite, ali poškodbe zaradi kamnov ali prask rjavijo in ali imajo štrleče ostanke laka. Po potrebi jih NA MOKRO previdno zbrusite do gladkega oz. odstranite rjo (slika 1).

3) Če je potrebno brušenje, morate pred začetkom lakiranja brušeno površino znova spolirati do sijaja s priloženo polirno pasto QUIXX Step 2 in priloženimi polirnimi krampi QUIXX (slika 2).

4) Po poliranju polituro v celoti odstranite iz vseh poškodb in še enkrat na široko razmasti celotno površino.

5) Zdaj s čopičem za lakiranje QUIXX dodajte po eno ali dve kapljici laka na poškodovanata mesta, da se lahko lak optimalno porazdeli po poškodbi (slika 3).

6) Lak zdaj pustite 5–10 minut, da se posuši. (temperatura okolja približno 25 °C)

7) Nato potegnite s priloženim gumijastim strgalom QUIXX pod majhnim kotom in z majhnim pritiskom na površino po poškodovanih mestih, da strgalo odstrani odvečen lak ter ustvari gladko površino (slika 4).

8) Počakajte najmanj 30 minut.

9) Zdaj odprite priloženo vrečko in okoli strgala ovijte mrežasto krpo QUIXX, tako da je napeta.

10) Z ovitim strgalom znova potegnite po poškodovanih mestih pod majhnim kotom in z zmernim pritiskom. Mrežasta krpa s topilom tako odstrani odvečno plast laka (slika 5).

11) Mesto nato previdno obrišite z vlažno krpo.

12) Po potrebi lahko mesto po najmanj 24 urah sušenja še enkrat na široko spolirate s priloženo polituro. (To ni obvezno.)

Zaradi izhlapevanja topila iz laka ostane po popravilu vidna manjša poglobitev. Z večkratnim nanosom jo lahko zmanjšate, ne morete pa je povsem odpraviti.

Nasvet: Z izdelkom ne delajte na neposredni sončni svetlobi. Del vozila ne sme biti vroč.

Če pri drgnjenju z mrežasto krpo s topilom odstranite barvo iz vdolbine, so lahko vzroki naslednji:

• Vdolbina poškodbe zaradi kamna je premajhna. Takrat poškodbo popravite samo s čopičem z lakom.

• V vdolbini poškodb zaradi kamna so vosek, umazanja ali ostanki politure.

• Lak se ni dovolj posušil.

Rešitev: Temeljite očistite s sredstvom za odstranjevanje silikona in ponovite postopek.

Pozor: Popravilo opravite samo na originalno lakiranih oz. proti bencinu odprtih lakiranih površinah s strjenimi dvokomponentnimi laki.



QUIXX PAINT:

Vsebuje: N-BUTYL ACETAT;
2-METOKSI-1-METILETIL ACETAT;
ACETON

Vnetljiva tekočina in hlapa. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etikeeta proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odpretega oginja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. PRI VDIHAVANJU: Prenesite osebo na svež zrak in jo pustite v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino, posodo obrat za zbiranje nevarnih ali posebnih odpadkov. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

2004/42/EB(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

QUIXX SOLVENT CLOTH:

Vsebuje: BUTYL ACETATE

Tekočina in hlapa so vnetljivi. Lahko povzroči zaspanost in omotico. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Če potrebujez zdravniško pomoč, pripravite embalažo ali etiketo. Ne sme priti v roke otrokom. Varujte pred vročino, vročimi površinami, iskrami, odprtim plamenom in drugimi viri vžiga. Ne kadite. Preprečite vdihavanje hlapov. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih. Ob slabem počutju pokličite INFORMACUSKO SREDIŠCE ZA STRUPE ali zdravnika.

UFI: J300-POFT-P00Q-6JYA

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ЛАКА

РУКОВОДСТВО:

Z Для ремонта сколов, глубоких царапин и повреждений лакокрасочных покрытий автомобиля.

Внимание! QUIXX предлагает высококачественные ремонтные решения, однако после использования они уже не являются новыми деталями. Результат ремонта в значительной мере зависит от качества выполнения и соблюдения отдельных рабочих шагов.

1) Выймите, высушите и обезжирьте ремонтируемую деталь автомобиля. Если в глубине сколов или царапин имеют остатки воска и полироля, то перед устранением дефектов их необходимо очистить средством для удаления силикона и т. п. Наденьте перчатки QUIXX!

2) Проверьте сколы или царапины на наличие следов ржавчины и/или выступающих остатков лака. При необходимости осторожно выполните МОКРОЕ шлифование или удаление ржавчины шлифовальной бумагой, входящей в комплект поставки (рис. 1).

3) Если необходимо было выполнить шлифование, то перед началом лакировочных работ шлифованную поверхность нужно снова отполировать до блеска полировочной пастой QUIXX Step 2 Finish и полировочными салфетками QUIXX, входящими в комплект поставки (рис. 2).

4) После полировки снова полностью удалите полироль из всех дефектов и еще раз обезжирьте большой участок поверхности.

5) Теперь с помощью кисточки для лака QUIXX нанесите 1-2 капли лака на поврежденные места. Таким образом можно оптимальным образом распределить лак по поврежденному месту (рис. 3).

6) Дайте лаку высохнуть в течение 5-10 минут (температура окружающей среды прибл. 25 °C).

7) После этого проведите резиновым ракелем QUIXX, входящим в комплект поставки, по поврежденным местам под небольшим углом, слегка прижимая его к поверхности, чтобы снять лишний лак и получить гладкую, поверхность (рис. 4).

8) Подождите не менее 30 минут.

9) Откройте пакетик, входящий в комплект поставки, и туда натяните сетчатую тряпку QUIXX на ракель.

10) Снова проведите обтүнтым ракелем по поврежденным местам под небольшим углом с умеренным давлением на поверхность. При этом сетчатая тряпка, смоченная растворителем, удалит лишнюю лаковую пленку (рис. 5).

11) Затем осторожно протрите обрабатываемое место влажной тряпкой.

12) При необходимости еще раз отполируйте большую площадь обрабатываемого места прилагаемым полиролем после завершения минимального времени высыхания - 24 часа (это необязательно).

Из-за испарения растворителя после устранения дефектов на лакокрасочном покрытии остается небольшое углубление. При неоднократном применении средства оно сводится к минимуму, но полностью не исчезает.

Совет: не применяйте продукт под прямыми солнечными лучами. Автомобильная деталь не должна нагреваться.

Удаление краски из углубления при протирании сетчатой тряпкой, смоченной растворителем, может быть обусловлено следующими причинами.

• Углубление сколов слишком мало. В этом случае следует устранять дефект только подкрашиванием карандашом.

• В углублении сколов имеются воск, загрязнения или остатки полироля.

• Лак недостаточно высушен.

Способ устранения: Выполните тщательную очистку средством для удаления силикона и повторите процесс.

Внимание! Устранение дефектов можно выполнять только на бензостойких поверхностях с оригинальным покрытием отверждаемых лаков 2K. При использовании лаков 1K растворитель сетчатой тряпки может разъедать поверхность. Не оставляйте сетчатую тряпку на лакированных поверхностях или поверхностях с защитными покрытиями.



ОСТОРОЖНО

QUIXX PAINT:

Содержит: N-BUTYL ACETATE; 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE; ACETONE

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Вредно для водных организмов. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегайте выдыхания тумана, паров, аэрозолей. ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Хранить в недоступном для посторонних месте. Содержимое Упаковку в отправить в пункт сбора опасных или специализированных отходов, в соответствии с локальными, региональными, национальными и/или международными нормативами.

UFI: J300-POFT-P000-GJY

2004/42/EE(e).

VOC: <839 g/l (max. 840 g/l)

UFI: N600-6056-9003-58RE

Products



Paint Scratch Remover

QUIXX Do-it-Yourself Scratch Remover enables you to repair paintwork damage effectively and virtually in the blink of an eye.



Paint Repair Pen+

And a moment's carelessness with the shopping trolley can really spoil your mood when it leaves scratches in the car door paintwork.



Headlight Restoration Kit

Cloudiness and yellowing drastically reduces headlight brightness. The luminosity is significantly reduced and visibility in the dark becomes progressively worse.



Windshield Repair Kit

During the annual road-worthiness inspection TÜV/Dekra inspectors may fail a vehicle because of stone chips in the windshield.



Wheel Repair Kit

Scratched or chipped alloy rims detract from the appearance of any vehicle.



Leder & Vinyl Repair Kit

The **QUIXX Leather & Vinyl Repair Kit**, developed by our repair professionals, provides a quick and inexpensive remedy for problems with worn leather or vinyl surfaces.

Stone Chip REPAIR KIT



Video Link



Hersteller / Manufacturer:

E.V.I. GmbH | Hainbuchenring 4 | 82061 Neuried | Germany
Phone: +49 89 745062-0 | www.quixx.com



- Nicht im Universellen Set enthalten!
• Not included in the Universal Set!
- Non inclus dans l'ensemble universel!
- Non incluso nel set universale!
- No está incluido en el Conjunto Universal!
- Não incluído no Conjunto Universal!
- Niet ingebrengt in de universele set!
- Ingår inte i Universal Set!
- Ikke inkludert i universalsættet!
- Ikke inkluderet i universalsættet!
- Ei sisälly Universal Settiin!
- Nejeina į universalų rinkinį!
- Není součástí univerzální sady!
- Nu je súčasťou univerzálnej sady!
- Nu este inclus în setul universal!
- Az univerzális készlet nem tartalmazza!
- Nie wchodzi w skład zestawu uniwersalnego!
- Nije uključeno u Universalni set!
- Nije uključeno u Univerzalni set!
- Ni uključeno v univerzalni komplet!
- Не входит в универсальный набор!